# CTS-DL0 型 射频电容式物位变送器

#### 一、概述

这是一款结构特别简洁的射频电容式物位变送器,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,实现了物位信号的脉冲式变换;实现了物位信号的自修正处理,从而实现了强大功能与简单结构的完美结合,充分体现了我厂与时俱进的创新精神与能力,它把物位的变化转变成对应的4~20mA信号,以便远传处理或组成系统。固体、液体物料均可应用。

# 二、主要技术指标

● 工作电源: AC220V ± 10% 或 DC24V

● 功耗:<3W

● 响应延时: 2~ 3秒

● 仪表工作环境温度: -40~45

● 探极工作(介质)温度:

普通型: -20~60

中温型:-40~200

高温型: -40~800

● 介质压力: 压力型: 3MPa

(其余型号为常压)

防护等级:IP65


● 输出方式:4~20mA变送信号

● 负载能力: ≤ 600 欧姆


检测范围:≤ 11000p

● 精度: <u>+</u> 1%.F.S

# 四、端子图和元件分布及其功能



- 1---满仓键(MH) 2---空仓键(ML)
- 3--- 运行 / 标定状态指示灯 ( DY. 绿色 ) , 标 定状 态时熄,运行状态时亮,出厂时熄。
- 4--- 电源指示灯(DE. 红色) 5--- 接线端子
- 6---空仓标定指示灯(DL.绿色),闪亮表示未进行空仓标定,长亮表示已完成空仓标定。
- 7---满仓标定指示灯(DH.绿色),闪亮表示未进行满仓标定,长亮表示已完成满仓标定。
- 8---清除键(MO), 与空仓、满仓键配合使用。按下本键再加按空仓键至"空仓标定指示灯"闪亮, 清除原空仓标定数据;按下本键再加按满仓键至"满仓标定指示灯"闪亮,清除原满仓标定数据。



探极形式及外形

图 1棒式探极

图 2同轴探极






图 3轻型缆式探极

图 4重型缆式探极

## 五、型号含义



#### 附标准法兰尺寸图:



#### 六、选型举例

例1:使用要求:介质常温、常压;R1分安装;电源AC220V;棒式探极,长1米。

对应型号: CTS-DLQ -P-A -A-B-1000

例 2:使用要求:介质温度 150 ;介质压力 3MPa;防腐蚀;电源 DC24V;探极长15米,测固体物料。


对应型号: CTS-DLQ -E YF -B -DW-1500

#### 七、选型注意事项


- 1. 本物位变送器探极长度可根据现场需要选择,应稍短于料仓高度;小于2.5米时应选用棒式探极,超过此长度应选用缆式探极,测量固体物料并且探极长度超过3-5米时应选用重型缆式探极,液体物料可用轻型缆式探极。
- 2. 固体物料并且是非金属料仓或物料介电常数 1.8 时需加辅助探极;液体物料并且是非金属料 仓或料槽和其它非规则料仓应选用同轴探极。
- 3. 高温型检测的物料须不导电。
- 4. 我厂提供选型咨询服务;特殊情况可按用户要求供货。

# 八、投运方法

本物位变送器必须进行空仓和满仓两次标定以后才能正常运行,可先标定空仓,再标定满仓,也可先标定满仓,再标定空仓,过程如下:



按下"空仓+清除"键至"空仓标定指示灯"闪亮;再按下"清除+满仓"键至"满仓标定指示灯"闪亮 (如两灯已闪亮,可免本步骤,直接进入标定)



附标定清除法:如果进行了不满意的标定,想清除,可按下"清除+空仓"键至"空仓标定指示灯" 闪亮,清除原空仓标定数据;按下"清除+满仓"键至"满仓标定指示灯"闪亮,清 除原满仓标定数据。

# 九、使用技巧及注意事项

- 1. 本物位变送器应在仓顶安装,探极垂直伸进仓内,外壳地线标志处要可靠连接地网。
- 2. 物位变送器从一个料仓换到另一个料仓使用,需按第八项所述方法重新投运。

## 十、检验方法

1. 把物位变送器放桌上,在端子3、4上连接上毫安表,通电预热10分钟。

当物位变化时,输出与物位高度对应的 4~ 20mA模拟信号

- 2. 按下"清除+空仓"键至"空仓标定指示灯"闪亮;再按下"清除+满仓"键至"满仓标定指示灯"闪亮。
- 3.按下"空仓键"至"空仓标定指示灯"变长亮,
- 4. 用手握住探极不放,同时按下"满仓键"至"满仓标定指示灯"变长亮。此时输出电流约为 20mA。放开握住探极的手,电流约4mA。——物位变送器功能正常。
- 5. 按下"清除+空仓"键至"空仓标定指示灯"闪亮;再按下"清除+满仓"键至"满仓标定指示灯"闪亮,清除原标定数据。断电,准备到现场使用。

## 十一、产品成套性

CTS-DLQ型 射频电容式物位变送器 一台使用说明书 一份合格证 一份保修单 一份